УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ «Оц»
с. Александровка
_____ Н.А. Егорова
4 февраля 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2

Кинель – Черкасский район Самарской области «4» февраля 2021 г.

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: 446327, Самарская область, Кинель – Черкасский район, с. Александровка, ул. А. Толстого, д. 6

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 760 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 100 кв.м

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 2012

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – август 2021г., капитального – нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательного центра» с. Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области детский сад "Росинка" (СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446327, Самарская область, Кинель – Черкасский район, с. Александровка, ул. Школьная, д. 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольная образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300м
3.2.2 время движения (пешком): не более 10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пути: Спуск для перехода проезжей части, подъем на пешеходную часть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	**ДУ**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВДН**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ВДН**
4	с нарушениями зрения	**ДУ**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями умственного развития	**А**

* - указывается один из вариантов: **«А»** доступность всех зон и помещений - универсальная, **«Б»** доступны специально выделенные участки и помещения, **«ДУ»** доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, **«ВНД»** не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ –И (О,С,Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ –И (О,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ –И (Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ –И (У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ –И (Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ –И (У)		

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ –И (О,С,Г,У)		

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Доступно частично избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный, реконструкция
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	**Все зоны и участки**	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2021-2025гг**
в рамках исполнения **государственной программы «доступная среда» 2021-2025гг**
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О,С,Г,У), частичная доступность для инвалидов (К).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

_____ _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется
4.4.6.
другое_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*): не имеется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*): не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____л.
2. Входа (входов) в здание на _____л.
3. Путей движения в здании на _____л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____л.

Поэтажный план объекта на _____л.

Руководитель
рабочей группы: учитель, ответственный за организацию УВР Акдавлетова И.А..

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по ДО Шевцова Е.В. . _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель профсоюзного комитета Гришина Р.Н.. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведующая хозяйством: Дусмагамбетова А.К. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представители Отрадненского управления образования:

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «4» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»
Самарская область, Кинель – Черкасский район, с. Александровка, ул. А. Толстого, д. 6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			ДУ	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			ДУ	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет			ВНД	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	ДУ	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	ВНД	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Согласно СанПиНу	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»	ДУ	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «4» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»
Самарская область, Кинель – Черкасский район, с. Александровка, ул. А. Толстого, д. 6

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			ВНД	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть			ДУ			-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет			ВНД			-
2.4	Дверь (входная)	есть			ДУ			-
2.5	Тамбур	есть			ДУ			-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Согласно СанПиНу	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»	ДУ	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «04» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»
Самарская область, Кинель – Черкасский район, с. Александровка, ул. А. Толстого, д. 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет			ВНД	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			ВНД	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			ВНД	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			ВНД	-	-	-
3.5	Дверь	есть			ДУ	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			ВНД	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Согласно СанПиНу	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»	ВНД	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «4» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»
Самарская область, Кинель – Черкасский район, с. Александровка, ул. А. Толстого, д. 6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			ВНД	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			ВНД	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	ВНД	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	ВНД	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	ВНД	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Согласно СанПиНу	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»	ВНД	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «04» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «04» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению ВНД

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «04» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»
Самарская область, Кинель – Черкасский район, с. Александровка, ул. А. Толстого, д. 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			ВНД	-	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			ВНД	-	-	Ремонт капитальный
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	ВНД	-	-	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Согласно СанПиНу	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»	ВНД	-	-	Ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «04» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка
СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»
Самарская область, Кинель – Черкасский район, с. Александровка, ул. А. Толстого, д. 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	ВНД	-	-	Ремонт капитальный
6.2	Акустические средства	нет	-	-	ВНД	-	-	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	ВНД	-	-	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне				Согласно СанПиНу	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка ДС «Росинка»	ВНД	-	-	Ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД